

# numero da bet7k

No geral, um parafuso de propulsão tem três zonas distintas: a zona de alimentação, a zona de compressão (plasticidade) e a zona de metragem (bombeamento). Na zona de metragem, o volume de polímero fundido permanece constante medida que desce pelo parafuso. Essa zona responde por manter a pressão e o volume do polímero fundido conforme ele se move através do barril.

Na zona de metragem, o material permanece no mesmo volume enquanto viaja ao longo do parafuso. À medida que o parafuso gira, a ponta do parafuso gira levemente para trás, especialmente perto da ponta, onde se localiza a zona de metragem. Isso faz com que o polímero fundido se mova numa espiral ao longo dos canais do parafuso.

Durante esse processo, o material fundido flui ao longo de um caminho espiral no interior do parafuso. Isso mantém uma determinada metragem (volume) de material que sofre fusão dentro do barril e ajuda a manter a pressão (taxa de alimentação) Tj T\*

Durante a fase de metragem, o polímero é derretido e emite calor no final do parafuso. À medida que o parafuso gira, o polímero é finalmente plastificado (ou plasticado) e sai uniformemente pelo final do barril e da extremidade do parafuso. Isso prepara o polímero para ser moldado de forma mais eficiente.

Em resumo, cada zona do parafuso tem um papel importante na produção: a zona de alimentação serve para fundir o grânulo ou grânulo, a zona de compressão plastifica o material derretido e elimina bolhas de ar, e a zona de metragem mantém o volume do polímero fundido e o leva ao lupô ou a outras ferramentas de moldagem.

Moto X3M 4 Winter is the fourth trial bike game in the addictive Moto X3M series. In this installment of Moto X3M, you'll be venturing through an icy road packed with 15+ new levels.

[Moto X3M 4 Winter](#) =v Play on CrazyGames